

Groupes du Registre des Tâches à Risques VCA

GROUPES	Tâches avec examen	
	En général: Pas obligatoire dans un centre agréé	Dans la (péto)chimie: Obligatoire dans un centre agréé (cf. question 3.4 de la liste de contrôle VCA 2008/5.1)
Conduire et déplacer des charges	AV-001 Travailler avec un chariot élévateur à fourche - base IS-002 Travailler avec un reachtruck - expert AV-002 Travailler avec un reachtruck - base	IS-001 Travailler avec un chariot élévateur à fourche - expert IS-003 Travailler avec un chariot à bras rigide IS-031 Travailler avec un chariot télescopique rotatif IS-032 Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec fonction de levage
Travailler en hauteur	AV-003 Travailler avec un élévateur à ciseaux IS-009 Travailler avec une protection individuelle contre les chutes - expert AV-006 Travailler avec une protection individuelle contre les chutes - base	IS-004 Travailler avec un élévateur à nacelle sur camion IS-005 Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur (en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux (AV-003))
Elinguer et guider des charges	AV-004 Elinguer et guider des charges non-critiques IS-011 Travailler avec un pont roulant (télécommande) (en ce compris: Elinguer et guider des charges non-critiques (AV-004)) IS-012 Travailler avec un pont roulant (cabine) AV-013 Travailler avec une grue mobile AV-014 Machine à déplacer la terre avec fonction élévatrice AV-015 Travailler avec un camion grue AV-016 Grues à montage rapide AV-017 Grues à tour	IS-006 Elinguer et guider des charges critiques
Échafaudage	AV-021 Monteur d'échafaudages AV-022 Contrôleur d'échafaudages	

GROUPES	Tâches avec examen	
	En général: Pas obligatoire dans un centre agréé	Dans la (péto)chimie: Obligatoire dans un centre agréé (cf. question 3.4 de la liste de contrôle VCA 2008/5.1)
Incendie	AV-011 Garde incendie (en ce compris: Eteindre avec des petits moyens d'extinction (AV-012)) AV-012 Eteindre avec des petits moyens d'extinction	
Espaces confinés		IS-007 Garde de sécurité en espace confiné
Protection respiratoire		IS-081 Travailler avec une protection respiratoire indépendante (autonome et non autonome) IS-082 Travailler avec une protection respiratoire indépendante non autonome
Monteur de brides		IS-010 Travailler sur des brides – monteur de brides
Mesurage des substances dangereuses		IS-013 Mesure et détection de substances dangereuses: EX- OX- TOX
Nettoyage industriel (voir SIR)		
Techniques industrielles cordes (voir Irata)		